

# HYGIPLAS

Food Safety Solutions

## Easytemp Thermometer Instruction Manual



- |   |   |
|---|---|
| <b>(EN)</b> Easytemp<br>Thermometer<br>Instruction manual             | <b>(DE)</b> Taschenthermometer<br>mit Drehsonde<br>Bedienungsanleitung              |
| <b>(NL)</b> Zakthermometer met<br>Roterende Sensor<br>Handleiding     | <b>(IT)</b> Termometro con sonda<br>tascabile<br>Manuale di istruzioni              |
| <b>(FR)</b> Thermomètre de<br>poche à sonde rotative<br>Mode d'emploi | <b>(ES)</b> Termómetro de bolsillo<br>de sonda rotatoria<br>Manual de instrucciones |

**Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo • Malli:**  
**J242 / CF912 / CF913 / FX146 / CH739**

## Safety Instructions

- Clean the probe immediately after each measurement to avoid cross contamination.
- Do not expose the appliance to temperatures over 50°C/122°F or use in ovens.

## Installation

1. Open the battery compartment on the bottom of the appliance.
2. Insert the battery (Negative (-) terminal first).
3. Close the battery cover.

## Operation

### Temperature Measurement

1. Press the On/Off button to power up the thermometer.
2. Open up the probe to the desired angle.
3. Insert the probe approximately 25mm (1") into the foodstuff.
4. The temperature of the foodstuff is displayed when the value remains constant.

### Units of Measurement

1. Press the °C/°F button to alternate between Centigrade and Fahrenheit.

### Data Hold

1. Press the HOLD button to keep the current reading displayed.
2. Press the HOLD button again to resume normal operation.

### Maximum/Minimum Readings

The thermometer can store and display the maximum and minimum temperature readings taken since the last reset:

1. Press the MAX/MIN button. The MAX icon flashes and the maximum temperature taken displays on the screen.
2. Press the MAX/MIN button again. The MIN icon flashes and the minimum temperature taken displays on the screen.
3. Press the button again to resume normal operation.



**Note: To reset the memory press and hold the MAX/MIN button for 3 seconds. Always reset the memory before taking new readings to ensure accurate readings.**

## Technical Specification

Temperature range	-50-300°C/-58-572°F
Temperature reading accuracy	± 2°C/3.6°F between -50~-20°C/-58~-4°F ± 1°C/1.8°F between -20~120°C/-4~248°F ± 2°C/3.6°F between 120~200°C/248~392°F ± 3°C/5.4°F between 200~300°C/392~572°F
Resolution	0.1°C over full range
Temperature display refresh rate	1 second
Display size	16(h) x 28(w) mm
Battery	AAA
Probe size	3.8(Ø) x 116(l) mm
Thermometer dimensions (hxwx d)	161.2 x 55 x 21 mm
Ambient operating temperature	0-50°C / 32-122°F

## Troubleshooting

If the appliance ceases to function correctly, press and hold the red RESET button (situated on the back of the appliance) using a pointed instrument.

## Compliance

Dispose of depleted batteries in accordance with local regulations, within the EC there are nominated disposal points for batteries.

The WEEE logo on this product or its documentation indicates that the product must not be disposed of as household waste. To help prevent possible harm to human health and/or the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For further information on how to dispose of this product correctly, contact the product supplier, or the local authority responsible for waste disposal in your area. HYGIPLAS parts have undergone strict product testing in order to comply with regulatory standards and specifications set by international, independent, and federal authorities.

HYGIPLAS products have been approved to carry the following symbol:



## Veiligheidstips

- Reinig altijd onmiddellijk de sensor na elk gebruik om kruislingse besmetting te voorkomen.
- Stel het apparaat niet bloot aan hogere temperaturen dan 50°C/122°F en gebruik het apparaat niet in de oven.

## Installatie

1. Open het batterijcompartiment aan de onderzijde van het apparaat.
2. Plaats de batterij (negatieve (-) pool als eerste).
3. Sluit de batterijdeksel.

## Bediening

### Temperatuur opmeten

1. Druk op de On/Off-knop in om de thermometer aan te zetten.
2. Open de sensor tot de gewenste hoek.
3. Plaats de sensor ongeveer 25mm (1") in het voedsel.
4. De temperatuur van het voedsel wordt weergegeven wanneer de waarde constant blijft.

### Meeteenheden

1. Druk op de °C/°F knop om tussen Celsius en Fahrenheit te kiezen.

### Data in geheugen houden

1. Druk de HOLD-knop in om de actueel weergegeven meetwaarde te bewaren.
2. Druk opnieuw op de HOLD-knop om de normale werking te hervatten.

### Maximale/minimale meetwaarden

De thermometer kan de maximale en minimale temperatuurwaarden gemeten na de laatste reset opslaan en weergeven:

1. Druk op de MAX/MIN-knop. Het MAX-icoontje knippert en de gemeten maximale temperatuurwaarde wordt op het scherm weergegeven.
2. Druk opnieuw op de MAX/MIN-knop. Het MIN-icoontje knippert en de gemeten minimale temperatuurwaarde wordt op het scherm weergegeven.
3. Druk opnieuw op de knop om de normale werking te hervatten.



**Opmerking: Om het geheugen te resetten, druk en houd de MAX/MIN-knop gedurende 3 seconden ingedrukt. Reset altijd het geheugen voordat u nieuwe temperatuurmetingen verricht om een nauwkeurige meting te garanderen.**

## Technische specificaties

<b>Temperatuurbereik</b>	-50-300°C/-58-572°F
<b>Temperatuurnauwkeurigheid</b>	± 2°C/3.6°F tussen -50~20°C/-58~4°F ± 1°C/1.8°F tussen -20~120°C/-4~248°F ± 2°C/3.6°F tussen 120~200°C/248~392°F ± 3°C/5.4°F tussen 200~300°C/392~572°F
<b>Resolutie</b>	0,1°C over het volledige bereik
<b>Vernieuwingsnelheid temperatuurdisplay</b>	1 seconde
<b>Displaygrootte</b>	16(h) x 28(l) mm
<b>Batterij</b>	AAA
<b>Sensorgrootte</b>	3.8(Ø) x 116(b) mm
<b>Thermometerafmetingen (hxbxd)</b>	161.2 x 55 x 21 mm
<b>Omgevingstemperatuur</b>	0-50°C / 32-122°F

## Oplossen van problemen

Wanneer het apparaat niet meer correct werkt, gebruik een puntig object om de rode RESET-knop (aan de achterzijde van het apparaat) in te drukken en ingedrukt te houden.

## Productconformiteit

Lege batterijen in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving als afval laten verwerken. Binnen de EG bestaan er aangewezen inleverpunten voor batterijen. Het WEEE-logo op dit product of bijbehorende documentatie geeft aan dat het product niet onder huisvuil valt en als zodanig ook niet mag worden verwerkt. Ter preventie van mogelijke gevaren voor de gezondheid van personen en/of voor het milieu, dient men dit product in overeenstemming met het voorgeschreven en milieuvriendelijke recyclingproces als afval te verwerken. Raadpleeg uw productleverancier of uw plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie over de juiste afvalverwerking van dit product.

De onderdelen van HYGIPLAS producten hebben strenge producttesten ondergaan om te voldoen aan wettelijke regels en specificaties die door internationale, onafhankelijke en landelijke overheden worden voorgeschreven.

HYGIPLAS producten zijn goedgekeurd en voorzien van het volgende symbool:



**Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om deze handleiding, hetzij volledig of gedeeltelijk, elektronisch of mechanisch te reproduceren, kopiëren, op opslagmedia op te slaan of op enigerlei wijze over te dragen, zonder ooraafgaande goedkeuring van HYGIPLAS.**

**Wij hebben er alles aan gedaan om er zeker van te zijn dat op publicatiedatum van de handleiding alle details correct zijn, desondanks, behoudt HYGIPLAS het recht voor om specificaties zonder aankondiging te wijzigen.**

## Conseils de sécurité

- Nettoyez la sonde immédiatement après chaque relevé, pour éviter la contamination croisée.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des températures supérieures à 50°C/122°F ou utilisé à l'intérieur d'un four.

## Installation

1. Ouvrez le compartiment à pile situé au bas de l'appareil.
2. Insérez la pile (pôle négatif (-) en premier).
3. Refermez le compartiment à pile.

## Fonctionnement

### Relevé de température

1. Appuyez sur le bouton On / Off (marche / arrêt) pour mettre en service le thermomètre.
2. Ouvrez la sonde à l'angle voulu.
3. Insérez environ 25 mm (1") de sonde dans la denrée.
4. La température de la denrée s'affiche lorsque le relevé se stabilise.

### Unités de mesure

1. Pour passer et repasser des degrés centigrades aux degrés fahrenheit, appuyez sur le bouton °C/°F.

### Maintien de l'affichage du relevé

1. Appuyez le bouton HOLD (Maintien) pour préserver l'affichage du relevé en cours.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton HOLD pour repasser au mode de fonctionnement normal.

### Relevés maximum / minimum

Le thermomètre est doté d'une capacité de mémorisation et d'affichage des relevés minimum et maximum effectués depuis sa dernière réinitialisation :

1. Appuyez sur le bouton MAX/MIN. L'icône MAX clignote et le relevé de température maximum s'affiche à l'écran.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton MAX/MIN. L'icône MIN clignote et le relevé de température minimum s'affiche à l'écran.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton pour repasser au mode de fonctionnement normal.

**Remarque : pour réinitialiser la mémoire, appuyez sur le bouton MAX/MIN pendant trois secondes. Veillez à toujours réinitialiser la mémoire avant d'effectuer de nouveaux relevés, pour garantir leur fiabilité.**



## Spécifications techniques

<b>Plage de température</b>	-50-300°C/-58-572°F
<b>Fiabilité des relevés de température</b>	± 2°C/3.6°F entre -50~-20°C/-58~-4°F ± 1°C/1.8°F entre -20~-120°C/-4~-248°F ± 2°C/3.6°F entre 120~200°C/248~392°F ± 3°C/5.4°F entre 200~300°C/392~572°F
<b>Résolution</b>	0,1°C sur toute la plage de relevés
<b>Fréquence de rafraîchissement de l'affichage des températures</b>	1 seconde
<b>Taille de l'affichage</b>	16 (haut.) x 28 (larg.) mm
<b>Pile</b>	AAA
<b>Taille de la sonde</b>	3.8(Ø) x 116(l) mm
<b>Dimensions du thermomètre (haut. x larg. x prof.)</b>	161.2 x 55 x 21 mm
<b>Température ambiante de fonctionnement</b>	0-50°C / 32-122°F

## Dépannage

Si l'appareil présente une anomalie de fonctionnement quelconque, appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton RESET (RàZ - situé au dos de l'appareil) à l'aide d'un instrument pointu.

## Conformité

Jetez les batteries usagées conformément aux réglementations locales. Au sein de l'Union européenne, il existe des points d'élimination désignés pour les piles. Le logo WEEE qui figure sur ce produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Pour éviter qu'il ne présente un risque pour la santé humaine et / ou écologique, confiez la mise au rebut de ce produit à un site de recyclage agréé respectueux de l'environnement. Pour de plus amples détails sur la mise au rebut appropriée de ce produit, contactez le fournisseur du produit ou l'autorité responsable de l'enlèvement des ordures dans votre région.

Les pièces HYGIPLAS ont été soumises à des tests rigoureux pour pouvoir être déclarées conformes aux normes et spécifications réglementaires définies par les autorités internationales, indépendantes et fédérales.

Les produits HYGIPLAS ont été déclarés aptes à porter le symbole suivant :



Tous droits réservés. La production ou transmission, partielles ou intégrales, sous quelque forme que ce soit ou par n'importe quel moyen, tant électronique que mécanique, sous forme de photocopie, d'enregistrement ou autre de ce mode d'emploi sont interdites sans l'autorisation préalablement accordée par HYGIPLAS.

Nous nous efforçons, par tous les moyens dont nous disposons, de faire en sorte que les détails contenus dans le présent mode d'emploi soient corrects en date d'impression. Toutefois, HYGIPLAS se réserve le droit de changer les spécifications de ses produits sans préavis.

## Sicherheitshinweise

- Die Sonde nach jeder Messung sofort reinigen, um eine Verunreinigung durch andere Stoffe zu vermeiden.
- Das Gerät nicht Temperaturen über 50°C aussetzen und es nicht in Öfen verwenden.

## Montage

1. Das Batteriefach an der Geräteunterseite öffnen.
2. Die Batterie (Minuspol (-) zuerst) einlegen.
3. Das Batteriefach schließen.

## Betrieb

### Temperaturmessung

1. Die Ein-/Austaste drücken, um das Thermometer zu aktivieren.
2. Die Sonde im gewünschten Winkel öffnen.
3. Die Sonde ca. 25 mm in die Speisen einführen.
4. Die Temperatur der Speisen wird angezeigt, wenn sich der Wert nicht mehr ändert.

### Messeinheiten

1. Mit dem Knopf "°C/°F" können Sie zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit wechseln.

### Daten speichern

1. Mit der HOLD-Taste wird der aktuelle Messwert weiter angezeigt.
2. Durch erneutes Drücken der HOLD-Taste kehrt das Thermometer zum normalen Betriebsmodus zurück.

### Höchst-/Tiefsttemperatur

Das Thermometer kann die seit dem letzten Reset gemessenen Höchst- und Tiefsttemperaturen speichern und anzeigen:

1. MAX/MIN drücken. Das MAX-Symbol blinkt auf und die gemessene Höchsttemperatur wird angezeigt.
2. MAX/MIN erneut drücken. Das MIN-Symbol blinkt auf und die gemessene Tiefsttemperatur wird angezeigt.
3. Durch erneutes Drücken der Taste kehrt das Thermometer zum normalen Betriebsmodus zurück.



**Hinweis: Um den Speicher zurückzusetzen, die Taste MAX/MIN 3 Sekunden lang gedrückt halten. Stets den Speicher zurücksetzen, bevor neue Temperaturen gemessen werden. Nur so können präzise Temperaturwerte gewährleistet werden.**

## Technische Spezifikationen

<b>Temperaturbereich</b>	-50-300°C/-58-572°F
<b>Temperatur-Ablesetoleranz</b>	± 2°C/3,6°F zwischen -50~-20°C/-58~-4°F ± 1°C/1,8°F zwischen -20~-120°C/-4~-248°F ± 2°C/3,6°F zwischen 120~200°C/248~392°F ± 3°C/5,4°F zwischen 200~300°C/392~572°F
<b>Auflösung</b>	0,1°C über dem vollen Bereich
<b>Auffrischungsrate der Temperaturanzeige</b>	1 sekunde
<b>Anzeigegröße</b>	16(h) x 28(b) mm
<b>Batterie</b>	AAA
<b>Sondengröße</b>	3.8(Ø) x 116(l) mm
<b>Thermometerabmessungen (hxbxd)</b>	161.2 x 55 x 21 mm
<b>Umgebungstemperatur</b>	0-50°C / 32-122°F

## Störungssuche

Wenn das Gerät nicht mehr korrekt funktioniert, die rote RESET-Taste (hinten am Gerät mit einem spitzen Instrument gedrückt halten).

## Konformität

Leere Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften entfernen. In EU-Ländern gibt es ausgewiesene Stellen zur Batterieentsorgung.

Das WEEE-Logo an diesem Produkt oder in der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um potenziellen Gesundheits- bzw. Umweltschäden vorzubeugen, muss das Produkt durch einen zugelassenen und umweltverträglichen Recyclingprozess entsorgt werden. Ausführliche Informationen zur korrekten Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Produktlieferanten oder der für die Müllentsorgung in Ihrer Region zuständige Behörde.

Alle HYGIPLAS-Produkte werden strengen Tests unterzogen, um die Einhaltung von Normen und Spezifikationen internationaler und nationaler Behörden und unabhängiger Organisationen zu gewährleisten.

HYGIPLAS-Produkte dürfen durch folgendes Symbol gekennzeichnet werden:



Alle Rechte vorbehalten. Diese Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von HYGIPLAS weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form oder auf irgendeinem Wege - einschließlich elektronischer, mechanischer Verfahren, durch Fotokopieren, Aufnahme oder andere Verfahren - vervielfältigt oder übertragen werden. Es werden alle Anstrengungen unternommen um sicherzustellen, dass alle Angaben bei der Drucklegung korrekt sind. HYGIPLAS behält sich jedoch das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

## Suggerimenti per la sicurezza

- Pulire la sonda immediatamente dopo ogni misurazione per impedire contaminazioni.
- Non esporre l'apparecchio a temperature superiori a 50°C/122°F e non utilizzare nel forno.

## Installazione

1. Aprire il vano batteria sul fondo dell'apparecchio.
2. Inserire prima il terminale negativo (-) della batteria.
3. Chiudere il coperchio della batteria.

## Funzionamento

### Misurazione della temperatura

1. Premere il tasto On/Off per accendere il termometro.
2. Aprire la sonda all'angolazione desiderata.
3. Inserire la sonda nel cibo per circa 25mm.
4. La temperatura del cibo viene visualizzata quando il valore rimane costante.

### Unità di misura

1. Premere il tasto °C/°F per alternare tra gradi centigradi e gradi Fahrenheit.

### Visualizzazione della temperatura

1. Premere il pulsante HOLD per mantenere visualizzato il valore di temperatura rilevato.
2. Premere di nuovo il pulsante HOLD per ritornare alla normale modalità di funzionamento del termometro.

### Letture massima/minima

Il termometro può memorizzare e visualizzare la lettura massima e minima rilevata a partire dall'ultima reimpostazione:

1. Premere il pulsante MIN/MAX. L'icona MAX lampeggia e la temperatura massima rilevata viene visualizzata sul display.
2. Premere di nuovo il pulsante MIN/MAX. L'icona MAX lampeggia e la temperatura minima rilevata viene visualizzata sul display.
3. Premere di nuovo il pulsante per ritornare alla normale modalità di funzionamento del termometro.



**Nota: per reimpostare la memoria, mantenere premuto il pulsante MAX/MIN per 3 secondi. Per ottenere una lettura precisa, assicurarsi di reimpostare sempre la memoria prima di ogni lettura.**

## Specifiche tecniche

<b>Intervallo di temperatura</b>	-50-300°C/-58-572°F
<b>Precisione di lettura temperatura</b>	± 2°C/3.6°F tra -50~-20°C/-58~-4°F ± 1°C/1.8°F tra -20~120°C/-4~248°F ± 2°C/3.6°F tra 120~200°C/248~392°F ± 3°C/5.4°F tra 200~300°C/392~594°F
<b>Risoluzione</b>	0,1°C a intervallo completo
<b>Velocità di aggiornamento del display temperatura</b>	1 secondo
<b>Dimensioni del display</b>	16(h) x 28(w) mm
<b>Batteria</b>	AAA
<b>Dimensioni sonda</b>	3.8(Ø) x 116(l) mm
<b>Dimensioni del termometro (H x L x P)</b>	161.2 x 55 x 21 mm
<b>Temperatura di esercizio</b>	0-50°C / 32-122°F

## Risoluzione dei problemi

Se l'apparecchio smette di funzionare correttamente, mantenere premuto il pulsante RESET rosso (sul retro dell'apparecchio utilizzando un attrezzo a punta).

## Conformità

Eliminare le batterie scariche in base alle normative locali, nei Paesi della Comunità Europea esistono punti di smaltimento specifici per le batterie.

Il logo WEEE riportato su questo prodotto o sulla relativa documentazione indica che il prodotto non può essere smaltito come normale rifiuto domestico. Per evitare possibili danni alla salute e/o all'ambiente, il prodotto deve venire smaltito utilizzando una procedura di riciclaggio approvata e sicura per l'ambiente. Per ulteriori informazioni su come smaltire in maniera corretta questo prodotto, contattare il fornitore del prodotto o l'ente locale responsabile per lo smaltimento dei rifiuti.

I componenti HYGIPLAS sono stati sottoposti a un rigoroso collaudo ai fini della conformità agli standard e alle specifiche normative previste dalle autorità internazionali, indipendenti e federali.

I prodotti HYGIPLAS sono autorizzati a esporre il seguente simbolo:



Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione o la trasmissione in alcuna forma, elettronica, meccanica, mediante fotocopiatura o altro sistema di riproduzione, di qualsiasi parte delle presenti istruzioni senza la previa autorizzazione scritta di HYGIPLAS. Le informazioni contenute sono corrette e accurate al momento della stampa, tuttavia HYGIPLAS si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

## Consejos de Seguridad

- Limpie la sonda inmediatamente después de cada medición para evitar la contaminación cruzada.
- No exponga el aparato a temperaturas por encima de 50° C/122° F ni lo utilice en hornos.

## Instalación

1. Abra el compartimiento de la pila en la parte trasera del aparato.
2. Inserte la pila (el terminal Negativo (-) primero).
3. Cierre la tapa de la pila.

## Funcionamiento

### Medición de temperatura

1. Pulse el botón On/Off para activar el termómetro.
2. Abra la sonda al ángulo deseado.
3. Inserte la sonda aproximadamente 25 mm (1") en el alimento.
4. La temperatura del alimento se visualiza cuando el valor permanece constante.

### Unidades de Medición

1. Pulse el botón de ° C/° F para alternar entre grados centígrados y grados Fahrenheit.

### Mantenimiento de datos

1. Pulse el botón HOLD para mantener visualizada la lectura actual.
2. Pulse el botón HOLD de nuevo para reanudar el funcionamiento normal.

### Lecturas de máximo/mínimo

El termómetro puede almacenar y visualizar las lecturas de temperatura máxima y mínima tomadas desde la última puesta a cero:

1. Pulse el botón MAX/MIN. El icono MAX parpadea y se visualiza la toma de temperatura máxima en el visualizador.
2. Pulse de nuevo el botón MAX/MIN. El icono MIN parpadea se visualiza la toma de temperatura mínima en el visualizador.
3. Pulse de nuevo el botón para reanudar el funcionamiento normal.



**Nota: Para poner a cero la memoria pulse y mantenga pulsado el botón MAX/MIN durante 3 segundos. Ponga siempre a cero la memoria antes de tomar nuevas lecturas para asegurarse de la precisión de las lecturas.**

## Especificaciones Técnicas

<b>Rango de temperatura</b>	-50-300°C/-58-572°F
<b>Precisión de lectura de la temperatura</b>	± 2°C/3.6°F entre -50~-20°C/-58~-4°F ± 1°C/1.8°F entre -20~120°C/-4~248°F ± 2°C/3.6°F entre 120~200°C/248~392°F ± 3°C/5.4°F entre 200~300°C/392~572°F
<b>Resolución</b>	0,1° C en todo el rango
<b>Ritmo de renovación visualización de temperatura</b>	1 segundo
<b>Tamaño del visualizador</b>	16(h) x 28(w) mm
<b>Pila</b>	AAA
<b>Tamaño de la sonda</b>	3.8(Ø) x 116(l) mm
<b>Dimensiones del termómetro (alxanxp)</b>	161.2 x 55 x 21 mm
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	0-50°C / 32-122°F

## Resolución de problemas

Si el aparato no funciona correctamente, pulse y mantenga pulsado el botón rojo RESET (situado en la parte trasera del aparato utilizando un instrumento puntiagudo).

## Cumplimiento

Deseche las pilas agotadas de acuerdo con la legislación local, en la CE existen puntos designados para la disposición de pilas.

El logotipo WEEE en este producto o su documentación indica que no debe eliminarse como un residuo doméstico. Para ayudar a prevenir posibles daños a la salud humana y/ o el medio ambiente, el producto debe eliminarse en un proceso de reciclaje aprobado y medioambientalmente seguro. Para obtener más información sobre cómo eliminar correctamente este producto, póngase en contacto con el proveedor del mismo o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos en su zona.

Las piezas HYGIPLAS han pasado estrictas pruebas de productos para cumplir las especificaciones y normas reguladoras establecidas por las autoridades internacionales, independientes y federales.

Los productos HYGIPLAS han sido autorizados para llevar el símbolo siguiente:



# DECLARATION OF CONFORMITY

- Conformiteitsverklaring • Déclaration de conformité • Konformitätserklärung • Dichiarazione di conformità •  
• Declaración de conformidad • Declaração de conformidade

Equipment Type • Uitrustingstype • Type d'équipement • Gerätetyp • Tipo di apparecchiatura • Tipo de equipo • Tipo de equipamento	Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo • Malli
Easytemp Colour Coded White Thermometer Easytemp Colour Coded Yellow Thermometer Easytemp Colour Coded Red Thermometer Easytemp Colour Coded Blue Thermometer Easytemp Colour Coded Purple Thermometer	J242 CF912 CF913 FX146 CH739
Application of Territory Legislation & Council Directives(s) Toepassing van Europese Richtlijn(en) • Application de la/des directive(s) du Conseil • Anwendbare EU-Richtlinie(n) • Applicazione delle Direttive • Aplicación de la(s) directiva(s) del consejo • Aplicação de directiva(s) do Conselho	<b>Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU - recast of 2004/108/EC EN 61326-1</b>  <b>Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU</b>
Producer Name • Naam fabrikant • Nom du producteur • Name des Herstellers • Nome del produttore • Nombre del fabricante • Nome do fabricante	<b>Hygiplas</b>

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Territory Legislation, Directive(s) and Standard(s).

Ik, de ondergetekende, verklaar hierbij dat de hierboven gespecificeerde uitrusting goedgekeurd is volgens de bovenstaande Richtlijn(en) en Standaard(en)

Je soussigné, confirme la conformité de l'équipement cité dans la présente à la / aux Directive(s) et Norme(s) ci-dessus  
Ich, der/die Unterzeichnende, erkläre hiermit, dass das oben angegebene Gerät der/den oben angeführten Richtlinie(n) und Norm(en) entspricht.

Il sottoscritto dichiara che l'apparecchiatura di sopra specificata è conforme alle Direttive e agli Standard sopra riportati  
El abajo firmante declara por la presente que el equipo arriba especificado está en conformidad con la(s) directiva(s) y estándar(es) arriba mencionadas.

Eu, o abaixo-assinado, declaro que o equipamento anteriormente especificado está em conformidade com a(s) anterior(es) Directiva(s) e Norma(s)

Date • Data • Date • Datum • Data •

Fecha • Data

Signature • Handtekening • Signature

• Unterschrift Firma • Firma •

Assinatura

Full Name • Volledige naam • Nom et prénom • Vollständiger Name • Nome completo • Nombre completo • Nome por extenso

Position • Functie • Fonction • Position  
• Qualifica • Posición • Função

Producer Address • Adres fabrikant • Adresse du producteur • Anschrift des Herstellers • Indirizzo del produttore • Dirección del fabricante • Morada do fabricante

<b>30<sup>th</sup> March 2022</b>		
DocuSigned by: <i>Ashley Hooper</i> B39382C8FD9C478...	DocuSigned by: <i>Eoghan Donnellan</i> D352874F7FAB460...	DocuSigned by: <i>Josie Holt</i> 3582E210C4054DA...
<b>Ashley Hooper</b>	<b>Eoghan Donnellan</b>	<b>Josie Holt</b>
<b>Technical &amp; Quality Manager</b>	<b>Commercial Manager/Importer</b>	<b>Commercial Manager/Responsible Supplier</b>
<b>Fourth Way, Avonmouth, Bristol, BS11 8TB United Kingdom</b>	<b>Unit 9003 Blarney Business Park Blarney Co. Cork, Ireland</b>	<b>15 Bagdally Road, Campbelltown NSW2560</b>







<b>UK</b>	<b>+44 (0)845 146 2887</b>	<b>Fourth Way, Avonmouth, Bristol, BS11 8TB United Kingdom</b>
<b>Eire</b>		<b>Unit 9003, Blarney Business Park, Blarney Co. Cork, Ireland</b>
<b>NL</b>	<b>040 – 2628080</b>	
<b>FR</b>	<b>01 60 34 28 80</b>	
<b>BE-NL</b>	<b>0800-29129</b>	
<b>BE-FR</b>	<b>0800-29229</b>	
<b>DE</b>	<b>0800 – 1860806</b>	
<b>IT</b>	<b>N/A</b>	
<b>ES</b>	<b>901-100 133</b>	
<b>AU</b>	<b>1300 225 960</b>	<b>15 Badgally Road, Campbelltown, 2560, NSW, Australia</b>





**HYGIPLAS**  
Food Safety Solutions

J242\_CF912\_CF913\_FX146\_CH739\_ML\_110x230mm\_V11\_20220331